

申请处理绿化的苗木清单（汇总表）

项目名称或原因：天河区广氮马鞍山AT0607019地块土壤污染修复项目

实施地点：广州市天河区车陂路广氮马鞍山AT0607019地块

序号	绿化品种	规格范围 (胸径)	具体规格范围 (最小胸径-最大 胸径)	数量	单位 (株、 平方米等)	备注
1	桉树	20以下 (不含20)	16cm	1	株	砍伐
2		20-40 (不含40)	20.5-31.5cm	6	株	砍伐
3	杧果	20-40 (不含40)	21.8-29.7cm	3	株	砍伐
4	细叶榕	20以下 (不含20)	19cm	1	株	砍伐
5		20-40 (不含40)	28cm、30cm	2	株	砍伐
6	海南蒲桃	20以下 (不含20)	14.5cm	1	株	砍伐
7	构树	20以下 (不含20)	12cm	1	株	砍伐
	迁移合计			0	株	其中一次种植利用0株，生产苗圃 养护待利用0株
	砍伐合计			15	株	
	修剪合计			0	株	涉古树名木、古树后续资源修剪的填写
	临占绿地合计			0	平方米	涉临时占用事项填写

申请单位（盖章）：

权属单位（盖章）：

申请处理绿化的苗木清单（明细表）

项目名称或原因：天河区广氮马鞍山AT0607019地块土壤污染修复项目
实施地点：广州市天河区车陂路广氮马鞍山AT0607019地块


编号（专章、古树或后续资源）	序号	绿化品种	胸径范围	具体规格（胸径或其它）	数量	单位（株、平方米等）	拟处理方式	备注（写明一次迁移利用的安置地点，生产苗圃养护等）
GD6	1	杧果	20-40（不含40）	23cm	1	株	砍伐	
GD7	2	杧果	20-40（不含40）	29.7cm	1	株	砍伐	
GD8	3	杧果	20-40（不含40）	21.8cm	1	株	砍伐	
GD11	4	细叶榕	20-40（不含40）	30cm	1	株	砍伐	
GD12	5	桉树	20-40（不含40）	25.6/28cm（一株双杆）	1	株	砍伐	
GD13	6	细叶榕	20以下（不含20）	19cm	1	株	砍伐	
GD14	7	桉树	20以下（不含20）	16cm	1	株	砍伐	
GD15	8	细叶榕	20-40（不含40）	28cm	1	株	砍伐	
GD16	9	海南蒲桃	20以下（不含20）	14.5cm	1	株	砍伐	
GD17	10	桉树	20-40（不含40）	31.5cm	1	株	砍伐	
GD18	11	桉树	20-40（不含40）	20.5cm	1	株	砍伐	
GD19	12	桉树	20-40（不含40）	24.2cm	1	株	砍伐	
GD20	13	构树	20以下（不含20）	12cm	1	株	砍伐	
GD21	14	桉树	20-40（不含40）	28.5cm	1	株	砍伐	
GD22	15	桉树	20-40（不含40）	14.5/28.3cm（一株双杆）	1	株	砍伐	
		迁移合计			0	株		其中80以上0株
		砍伐合计			15	株		核实与汇总表相符
		修剪合计			0	株		涉古树名木、古树后续资源填写
		临占绿地合计			0	平方米		涉临时占用事项填写

申请单位（盖章）：



权属单位（盖章）：

后附照片以及有相应树木编号的树木保护利用平面图


砍伐树木照片清单（共15棵）

编号	树种	树木类型	胸径 (cm)	坐标位置 (经纬度)	位置	砍伐原因	图片/数量
GD6	杧果	大树	23cm	2561303.776, 437580.969	地块内D 区含甲醛 污染土壤 开挖区	污染土壤 开挖	
GD7	杧果	大树	29.7cm	2561301.299, 437580.750	地块内D 区含甲醛 污染土壤 开挖区	污染土壤 开挖	
GD8	杧果	大树	21.8cm	2561291.423, 437585.526	地块内D 区含甲醛 污染土壤 开挖区	污染土壤 开挖	
GD11	细叶榕	大树	30cm	2561445.528, 437530.271	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖	

编号	树种	树木类型	胸径 (cm)	坐标位置 (经纬度)	位置	砍伐原因	图片/数量
GD12	桉树	大树	25.6/28 cm(一株 双杆)	2561445.793, 437529.082	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	
GD13	细叶榕	其他 树木	19cm	2561448.023, 437526.023	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖	
GD14	桉树	其他 树木	16cm	2561450.032, 437524.558	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	
GD15	细叶榕	大树	28cm	2561450.807, 437523.493	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖	

编号	树种	树木类型	胸径 (cm)	坐标位置 (经纬度)	位置	砍伐原因	图片/数量
GD16	海南蒲桃	其他树木	14.5cm	2561454.676, 437517.922	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	
GD17	桉树	大树	31.5cm	2561455.773, 437516.834	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	
GD18	桉树	大树	20.5cm	2561456.127, 437515.966	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	
GD19	桉树	大树	24.2cm	2561456.866, 437515.310	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	



编号	树种	树木类型	胸径 (cm)	坐标位置 (经纬度)	位置	砍伐原因	图片/数量
GD20	构树	其他树木	12cm	2561458.617, 437512.332	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	
GD21	桉树	大树	28.5cm	2561460.670, 437509.607	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	
GD22	桉树	大树	14.5/28 .3cm (一株 双杆)	2561462.700, 437507.303	地块内A 区污染土 壤开挖区	污染土壤 开挖及迁 移成本高 、综合价 值低	

备注：其他树木填写编号、树种、树木类型、胸径范围、位置、迁移原因及数量。